
SPECTROMETR(outer arm – names in inner arm start with letter N)
X (cm)
Z (cm)
0
10
20
30
40
50
60
70
PP39 PP38 PP37 PP36 PP35 PP34 PP33 PP32 PP31 PP30
PO38 PO37 PO36 PO35 PO34 PO33 PO32 PO31 PO30
PO28 PO27 PO26 PO25 PO24 PO23 PO22 PO21 PO20
PM35 PM34 PM33 PM32 PM31 PM30
PN26 PN25 PN24 PN23 PN22 PN21 PN20
PM26 PM25 PM24 PM23 PM22 PM21 PM20
PL33 PL32 PL31 PL30
PK32 PK31 PK30
PK25 PK24 PK23 PK22 PK21 PK20
PJ13 PJ12 PJ11 PJ10
PI13 PI12 PI11 PI10
PJ03 PJ02 PJ01 PJ00
PI03 PI02 PI01 PI00
PG02 PG01 PG00
PH02 PH01 PH00
PF03 PF02 PF01 PF00
PE03 PE02 PE01 PE00
PD01 PD00
PC01 PC00
PB01 PB00
PA01 PA00
PK03 PK02 PK01 PK00
PL03 PL02 PL01 PL00
PM13 PM12 PM11 PM10
PM03 PM02 PM01 PM00
PN03 PN02 PN01 PN00
PO16 PO15 PO14 PO13 PO12 PO11 PO10 PO02 PO01 PO00
PP16 PP15 PP14 PP13 PP12 PP11 PP10 PP02 PP01 PP00